



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 734544, Faksimile (0561) 769017
Laman www.dpu.kalbarprov.go.id Pos-el dpu@kalbarprov.go.id

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
640/08.19/FS.GOR2/BAPHP/PUPR-CK/2024

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT** kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan pemeriksaan terhadap:

I. Pekerjaan yang Diperiksa adalah :

- 1 Pekerjaan : Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
- 2 Penyedia Jasa : PT. JOGLO MULTI AYU
- 3 Kontrak Nomor : 640/08.19/SP-FS.GOR2/PUPR-CK/2024
Tanggal : 04 Maret 2024 ✓
Nilai : Rp52.749.987.000,00 ✓
Kontrak Add.01 Nomor : 640/08.19/ADD-01-FS.GOR2/PUPR-CK/2024
Tanggal : 08 Maret 2024 ✓
Nilai : Rp52.749.987.000,00
Kontrak Add.02 Nomor : 640/08.19/ADD-02-FS.GOR2/PUPR-CK/2024
Tanggal : 16 April 2024 ✓
Nilai : Rp52.749.987.000,00
Kontrak Add.03 Nomor : 640/08.19/ADD-03-FS.GOR2/PUPR-CK/2024
Tanggal : 10 Juni 2024 ✓
Nilai : Rp52.999.987.000,00 ✓
- 4 Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan atau setara 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender ✓
- 5 Lingkup Pemeriksaan Pekerjaan :
- Dokumen Administrasi (oleh PPTK dan Tim Teknis)

| No | Jenis Dokumen | ADA / TIDAK ADA |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| a. | Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan | ADA / TIDAK ADA |
| b. | Backup Kuantitas Pekerjaan | ADA / TIDAK ADA |
| c. | Backup Kualitas Pekerjaan | ADA / TIDAK ADA |
| d. | Gambar Shop Drawing | ADA / TIDAK ADA |
| e. | Dokumentasi Pekerjaan | ADA / TIDAK ADA |

- Kuantitas dan Kualitas Pekerjaan (oleh Penyedia Konstruksi dan Manajemen Konstruksi)

| No | Jenis Pekerjaan | Volume |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PEKERJAAN PENDAHULUAN | Hasil Pemeriksaan Terlampir |
| 2 | STRUKTUR | Hasil Pemeriksaan Terlampir |
| 3 | ARSITEKTUR | Hasil Pemeriksaan Terlampir |
| 4 | MEKANIKAL ELEKTRIKAL & PLUMBING | Hasil Pemeriksaan Terlampir |

Hasil Penilaian :

1. Pemeriksaan Administrasi : dengan materi sesuai tersebut diatas dan hasil rincian pemeriksaan memenuhi syarat ketentuan administrasi
2. Pemeriksaan Fisik Lapangan : Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dinyatakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana telah disebutkan dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak 14 Juni 2024

PENANGGUNGJAWAB DOKUMEN

1. SYARIF MUSSADEQ, ST

Manajer Proyek

(.....)

2. MUJADID, ST

Manajer Teknik

(.....)

3. WARIH BUDI SANTOSO, ST

Manajer Teknik

(.....)

DIPERIKSA OLEH :

MANAJEMEN KONSTRUKSI

1. IRVHANEIL, ST, MT

Team Leader

(.....)

MENGETAHUI :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. JARING WIJANARKO, ST

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)

2. NOBERTUS SUTINO, ST

Tim Teknis

(.....)

3. DARMAWAN, S.ST

Tim Teknis

(.....)

5. JUNI YONATAN, ST

Tim Teknis

(.....)

6. HEPPY CRIST MARLINA SARAGIH, ST. M.Si

Tim Teknis

(.....)



Direktur